


Marcin Kwiatek
Radny Rady Gminy Wilkowice



Bystra, dnia 25.03.2019 r.

Szanowny Pan
dr inż. Janusz Zemanek
Wójt Gminy Wilkowice

Interpelacja nr 2/MK

Działając na podstawie art. 24 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) składam interpelację w sprawie podjęcia działań naprawczych na drodze powiatowej – ul. Juliana Fałata w sołectwie Bystra.

Na odcinku od skrzyżowania ul. Fałata z ul. Szczyrkowską do biwaku występują liczne pęknięcia nawierzchni asfaltowej, zwłaszcza od strony pobocza wzdłuż rzeki. Pojawiają się również ubytki asfaltu, które z biegiem czasu zaczną się powiększać. Ponadto osadzenie jednej ze studzienek stwarza zagrożenie uszkodzenia pojazdów. W przypadku wymijania i jazdy zbyt blisko krawężnika może dojść w tym miejscu do przecięcia opony. Pomijając nieestetyczny wygląd tego fragmentu krawężnika, zastanawiam się czy istniała jakaś przeszkoda aby ta studzienka w całości posadowiona była w chodniku i czy zostało to wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną.

W niektórych miejscach są widoczne ślady napraw nawierzchni więc pewne czynności były już w tej sprawie podejmowane. Obserwując zaistniałą sytuację nasuwa się pytanie czy nie za szybko pojawiają się ubytki i uszkodzenia na tej drodze skoro została ona wykonana w zeszłym roku.

Zwracam się z prośbą o interwencję w tej sprawie i podjęcie działań naprawczych w porozumieniu z Zarządem Powiatu Bielskiego, który jest zarządcą drogi (zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 ze zm.)).

W załączeniu materiał fotograficzny dokumentujący opisany wyżej stan faktyczny.

Z poważaniem

Marcin Kwiatek

Załącznik str. 1/2



Fotografia 1 Ubytki w asfalcie okolicy szpitala



Fotografia 2: Ubytki w asfalcie okolicy ul. Fałata 20



Fotografia 3: Studzienka okolicy ul. Fałata 26



Fotografia 4: Studzienka



Fotografia 5: Studzienka



Fotografia 6: Pozostałe studzienki osadzono prawidłowo



Fotografia 7: Okolice nr 78




Fotografia 8 Okolice nr 78



Fotografia 9 Okolice nr 82



Fotografia 10 Pierwsze naprawy



Fotografia 11